



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA ssc.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 3 1 0																	
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 13-13A-13B									2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
CATASTO Boccaleone f.27; mp.1102																																				GRADO																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE negozi, abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA'																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del sec.XVII																		Edificio in cortina a pianta ret-tangolare									Murature miste in pietre e mattoni, intonacate																										
Adattamenti interni																		Corpo di fabbrica alto tre piani									Aperture con contorni di pietra																										
Apertura architravata per negozio al piano terra																		Copertura a due falde									Solai in legno																										
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Androne laterale con voltine a crociera.Verso il cortile portico con colonna tra due archi									Modificare apertura negozio a piano terra																										
																		Cortile delimitato da muretto con coronamento in coppi, a est;sugli altri lati dagli edifici alle sche									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		de 01.5.13.09-22																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAATTA DA G.Colmuto Zanella -febbraio1973																										
NEG? 60.16a /60.17a / 60.18a																											REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

