




1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 19A...D-21									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Boccaleone f.27; mp. 1106																		USO ATTUALE negozi, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																								0 1 5 1 3 1 5											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																											a b c d e								
																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XIX secolo																		Palazzo in cortina alto tre piani più sottotetto che costituisce il lato nord di un cortile di carattere unitario rettangolare definito sugli altri lati dagli edifici alle schede 01.5.13.18-19									Muratura prevalentemente in mattoni, intonacata								
Tamponamento dei loggiati con serramenti in ferro e vetro																		Copertura a due falde									Solai in legno								
Modifica di un'apertura esterna per negozio																											Contorni delle aperture e colonne in arenaria								
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																											PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Rivedere un'apertura di negozio a piano terra. Rifacimento intonaco. Riapertura loggiato. Sostituzione elementi decorativi in arenaria sfaldati								
																		Fronte su strada con zoccolo in arenaria; portale con balcone superiore; gronda di dentelli																	
																		Fronte interna con portico ad archi su colonne e loggia ad arco al 1° piano, trabeate al 2°. Scalone a tre rampe con balaustra di pietra fino al 1° piano e poi di ferro battuto; colonne ioniche al 1° piano; affresco nel vano scale. Fregi e volti parapetti in ferro battuto nel loggiato al 1° piano. Cortile acciottolato con motivi geometrici (degradato)																	
BIBLIOGRAFIA																											REDATTA DA G. Colmuto Zanella - febbraio 1973								
PELANDI, 1965, V, 67																											REVISIONATA DA V. Zanella - marzo 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																											VISTA DA								
NEG? 15.31a / 15.28a / 60.9a																																			
1									2									3																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA