



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale (in parte)																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Madonna della Neve																		N. CIV. 49									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 3 1 8																	
CATASTO Boccaleone f.27; mp. 1106																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE magazzino pastificio e abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare, il cui fronte interno costituisce il lato del cortile accessibile da via Borgo Palazzo 21 (v.scheda 01.5.13.15)									Struttura mista in pietrame e mattoni																										
																		Altezza di due piani									Fronti intonacate																										
																		Copertura a due falde									Solai in legno																										
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		D'impronta neoclassica lo zoccolo in facciata intonacato a finto bugnato e la scansione ad archi su paraste del fronte sul cortile									Restauro e diversa utilizzazione degli ambienti a piano terra																										
																		Stucchi nelle volte degli ambienti a piano terra, ora decaduti, collegati con quelli dell'edificio adiacente (v.scheda 01.5.13.19)									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG.16.18 / 15.29a																											REDATTA DA G.Colmuto Zanella -febbraio1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

