



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e magazzino																		EPOCA sec. XIX-XX																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' Borgo Palazzo																		VIA Madonna della Neve																		0 1 5 1 3 2 2								
CATASTO Boccaleone f.27; mp.4445,4437,1103																		N. CIV. 41																										
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE deposito, uffici camiceria e abitazione																		GRADO								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'						a			b			c			d			e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno																		1			2			4		
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1			2			4		
																		spazi liberi																		1			2			4		
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nel XIX sedolo, probabilmente come filanda																		Edificio all'interno della cortina su strada a pianta a L, in collegamento con un edificio che ha accesso da via Borgo Palazzo 13 (v. scheda 01.5.13.10)																		Muri e pilastri in mattoni								
Adattamenti e sopralzi nel sec. XX																		Altezza in parte di 4 e in parte di 2 piani																		Solai in laterizio e c.a.								
Basse costruzioni recenti (magazzini) ingombrano il cortile																		Copertura a padiglione																		Tetto con orditura in legno e manto parte in coppi e parte in tegole marsigliesi								
																		Coperture a padiglione																		Costruzioni nel cortile coperte in eternit e ondolux								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Nell'ala già adibita a laboratorio pilastri che sostengono archi, tagliati da solai in legno																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																																				Liberare completamente il cortile								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDAITTA DA G.Colmuto Zanella-febbraio 1973								
NEG. 11.16 / 16.7 / 16.8																																				REVISIONATA DA V.Zanella-marzo 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

