COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XX prima e dopo '45

LOCALITÀ: Borgo Palazzo — VIA: A. Mazzi — N. CIV.: 10 il

CATASTO: Boccaleone f.4; mp.4403

PROPRIETÀ — USO ATTUALE

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art. 41

PROTEZIONE PROPOSTA: -

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

	a	b	c	d	e
piano terreno			1		2
resto dell'edificio			1		2
spazi liberi			1		2

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 1 3 2 3

GRADO: 5

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Corpo A: probabilmente dell'inizio del secolo
Corpo B: 1960 circa

DATI TIPOLOGICI

Due corpi di fabbrica collegati ai limiti del borgo
Il corpo A: pianta rettangolare, due piani, tetto a due falde
Il corpo B: pianta irregolare, altezza di tre-quattro piani, tetto in parte a terrazza e in parte a padiglione

STRUTTURE E MATERIALI

Corpo A: muratura mista, intonacata
Solai in legno, tetto con orditura in legno e manto in coppi
Corpo B: struttura portante in c;a., muri di tamponamento in mattoni; solai misti in laterizio e c.a.; tetto misto in laterizio e c.a.; manto in eternit

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI: NEG. 10.15a /60.7a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G. Colmuto Zanella-febbraio 1973
REVISIONATA DA V. Zanella-marzo 1973
VISTA DA



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA