



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XXdopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 3 2 7																										
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Frizzoni																		N. CIV. 10...14A									2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																										
CATASTO Boccaleone f.4; mp.2456																		USO ATTUALE negozi e abitazione									STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA'								
PROPRIETA' privata																											piano terreno									1 2									5																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											resto dell'edificio									1 2																										
PROTEZIONE PROPOSTA																											spazi liberi									1 2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio del 1958(arch.Nosengo)sulla																		Edificio recente in cortina con									Struttura in c.a.Muri in mattoni																																			
area di piccole costruzioni																		pianta a T									Solai misti in laterizio e c.a.																																			
																		Altezza di sei piani nel corpo su									Tetto misto in laterizio e c.a.																																			
																		strada; di quattro-cinque in quel-									Rivestimento su strada in marmo e																																			
																		lo interno									mosaico																																			
																		Copertura piana																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																																			
																											Forma un iato tra la sequenza del borgo																																			
																											e quella liberty di via Frizzoni																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-febbraio 1973																																			
NEG.10.13a/16.29																											REVISIONATA DA V. Zanella-marzo 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

