



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XX dopo '45</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0151328</u>																	
LOCALITÀ <u>Borgo Palazzo</u> VIA <u>Frizzoni</u>																		N. CIV. <u>8</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO <u>Boccaleone f.10; mp.4012</u>																		USO ATTUALE <u>negozi e abitazione</u>									a b c d e									5																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI <u>Edificio costruito intorno al 1960.</u>																		DATI TIPOLOGICI <u>Edificio moderno in cortina con pianta ad L; Altezza di cinque piani Copertura a una falda</u>									STRUTTURE E MATERIALI <u>Struttura in c.a.; muri di tamponamento in c.a. e mattoni Solai misti in laterizio e c.a. Rivestimenti in mattoni in vista e mar- mo Fasce marcapiano e contorni delle apertu- re in cemento martellinato Davanzali dei balconi in grigliato di otto</u>																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI <u>Con l'edificio alla scheda 01.5.13.28 interrompe coerenti quinte ambientali</u>																										
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG. 10.10a / 10.11a / 10.36a</u>																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDAITTA DA <u>G.Colmuto Zanella-febbraio 1973</u>									REVISIONATA DA <u>V. Zanella-marzo 1973</u>																	
																		VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

