



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Casa già Zanchi																		EPOCA sec.XV-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0151329									
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 2A-2B-2C																											
CATASTO Boccaleone f.10; mp.1090																																													
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE negozi, laboratori																											
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'						GRADO																					
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 13 (in parte)																											a b c d e																		
PROTEZIONE PROPOSTA																											2																		
oltre le fronti esterne, il portico con il resto di affresco, i vani scala, gli ambienti a volta a piano terra, il cortile acciottolato																																													
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI									
De origine quattrocentesca:l'affresco sotto il porticato recava la data(non più leggibile):1444.Era l'ospedale annesso alla chiesa di S.Antonio in Foris che occupava presumibilmente l'area dell'edificio antistante alla scheda 01.5.13.32																		Edificio d'angolo tra strade di pianta irregolare, affacciante su una corte interna. Portico di tre luci ad archi su pilastri. Altezza di tre,quattro piani Copertura a padiglione																		Muratura mista, intonacata Solai in legno Ambienti a volta(a crociera o a padiglione) a piano terra: negozi Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni delle aperture in arenaria									
La denominazione di Rocchetta alla zona fa pensare a preesistenze fortificate Ristrutturazione nel XVIII secolo.Sostituzione ballatoi in legno con uno in c.a. e aggiunta di balconcini sul fronte interno.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO									
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portico lastricato con volte a crociera su pilastri in grossi blocchi di pietra Larva di affresco sotto il portico che rappresentava Maria,i Santi Antonio e Rocco																		Ripristino dei contorni sfaldati delle finestre.Liberare da superfetazioni la fronte nord (mp.4012)									
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI									
PELANDI,1966,V,14																		Due vani scala in posizione simmetrica ai lati del portico.Scale a tre rampe.Ampio ambiente coperto a crociera su pilastri in corrispondenza del portico.																		L'edificio crea una qualificata articolazione spaziale all'imbocco di borgo Palazzo.La lunga corte ad andamento irregolare costituisce quasi una via interna.									
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA									
NB. 10.22a/11.6/10.34a/11.5																																				G.Colmuto Zanella-febbraio 1973									
																																				REVISIONATA DA									
																																				V.Zanella-marzo 1973									
																																				VISTA DA									
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																											

