



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45									1. VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 3 3 0																	
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 4									2. NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																	
CATASTO Boccaleone f.10; mp.4012																		USO ATTUALE magazzino e abitazione									piano terreno 1 2									4																	
PROPRIETA' privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA'								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio 1 2																										
																											spazi liberi 1 2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruzione anteriore al 1945 sull'area di un basso edificio																		Edificio all'interno della cortina su strada, costituente il lato di fondo di un cortile selciato									Muratura mista																										
Aggiunto un balcone in c.a. al 1° piano																		Pianta rettangolare									Solai in legno																										
																		Altezza di tre piani più sottotetto									Fronti intonacate																										
																		Copertura a due falde.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																											Contorni delle aperture in pietra artificiale																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Costituisce il lato di fondo di una corte interna lastricata																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											Ingresso pure da via Frizzoni 8 (v. scheda 01.5.13.28)																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAITTA DA G.Colmuto Zanella-febbraio 1973																										
NEG.10.37a / 16.31																											REVISIONATA DA V. Zanella-marzo 1973																										
																											VISTA DA																										

