



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>COMUNE DI BERGAMO</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>MONUMENTI</b>                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAZIONE <u>Ex chiesa di S. Antonio in foris</u>  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | EPOCA <u>sec. XIII</u>   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - VALORE ARCHITETTONICO  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO SCHEDA  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALITÀ <u>Borgo Palazzo</u> VIA <u>Borgo Palazzo</u>   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | N. CIV. <u>4-4A</u>  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) pessimo b) cattivo c) mediocre<br>d) buono e) ottimo  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 5 1 3 3 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATASTO <u>Boccaleone f.2; mp.1092-1094</u>  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) impossibile b) restauro integrale<br>c) restauro interno o esterno<br>d) restauri parziali e) ottime condizioni |  |  |  |  |  |  |  |  | GRADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozio di calzature</u>   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>   |  |  |  |  |  |  |  |  | STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>   |  |  |  |  |  |  |  |  | COPERTURE <input type="checkbox"/>                     |  |  |  |  |  |  |  |  | UMIDITÀ <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11 Vincolo Soprintendenza 6/5/1944</u>   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | piano terreno  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA <u>fronti esterne e specialmente gli affreschi piazzetta acciottolata</u>  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | resto dell'edificio  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | spazi liberi   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | DESTINAZIONE DI PIANO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATI CRONOLOGICI   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | DATI TIPOLOGICI  |  |  |  |  |  |  |  |  | STRUTTURE E MATERIALI  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eretta nel 1208, fu detta anche di S. Giovanni dell'Ospedale, perchè collegata all'ospedale che sorgeva in corrispondenza dell'edificio 01.5213.29. Soppressa nel 1808, trasformata in officina di un fabbro e poi in magazzino. Nel 1905 furono strappati gli affreschi interni (ora nel palazzo della Ragione) Sistemazione interna. nel 1970 a negozio. |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Ambiente rettangolare scandito in tre campate da archi a sesto acuto. Oculo nella facciata a capanna. Piccolo braccio sporgente a sud originariamente sacrestia.   |  |  |  |  |  |  |  |  | Muratura in pietra intonacata. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO   |  |  |  |  |  |  |  |  | PROPOSTE DI RESTAURO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Murato il portale principale (sotto l'archivolto d'ingresso ai vari corpi di fabbrica di via Palazzo) 4) con semplici stipiti in pietra. Sullo slargo antistante selciato  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIBLIOGRAFIA <u>A. PASTA, 1775; 152; E. FORNONI, 1905, 376; L. ANGELINI, 1955, 32; L. PELANDI 1966, V, 13-15, 35-39; V. ZANELLA, 1971, 186</u>   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | due finestrelle quadrate con contorni in arenaria e una porta laterale (murata) in grossi blocchi di pietra quadrata con affreschi del XVII secolo deperiti: una Madonna tra due Santi nella lunetta e una corona di tondi con teste di santi nell'arco. |  |  |  |  |  |  |  |  | OSSERVAZIONI   |  |  |  |  |  |  |  |  | Da tempo lo spazio interno è dimezzato da un soppalco. |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | REDATTA DA <u>G. Colmuto Zanella-febbraio 1973</u>   |  |  |  |  |  |  |  |  | REVISIONATA DA <u>V. Zanella-marzo 1973</u>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEG. 10.33a / 60.37a   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | VISTA DA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

