



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec.XVIII</u>									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Borgo Palazzo</u> VIA <u>Borgo Palazzo</u>																		N. CIV. <u>8-10A</u>									0151334								
CATASTO <u>Boccaleone f.10; mp.1094</u>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO								
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozi e abitazione</u>																		a) impossibile b) restauro integrale									a b c d e								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		c) restauro interno o esterno									1 2								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		d) restauri parziali e) ottime condizioni									3								
COPERTURE <input type="checkbox"/>																		piano terreno									1 2								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																		resto dell'edificio									1 2								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11 e 13</u>																		spazi liberi									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>oltre le fronti gli ambienti a volta a piano terra</u>																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
<u>Costruzione del XVIII secolo</u>																		<u>Edificio in cortina con pianta ad I</u>									<u>Muratura mista, con intonaco</u>								
																		<u>Altezza di tre piani</u>									<u>Solai in legno</u>								
<u>Tamponamento del portico e del loggiato</u>																		<u>Portico ad archi su colonne a piano terra e loggiato con numero doppio di archi al 1° piano (murati)</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</u>								
<u>Aggiunta dei ballatoi sul frontone interni.</u>																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		<u>Ampio portale ad arco e androne sovrastante in un lungo cortile acciottolato (delimitato dagli edifici alla scheda 01.5.13.33-35-36-37)</u>									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		<u>Bei soffitti a volta nei negozi al n.8 e 10A.</u>									<u>Riapertura del portico e del loggiato</u>								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA <u>G.Colmuto Zanella-febbraio 1973</u>								
<u>NEG. 16.36/15.6a/60.35a/60.36a</u>																											REVISIONATA DA <u>V. Zanella-marzo 1973</u>								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

