



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio per magazzino e abitazione</u>																		EPOCA <u>sec.XIX-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Borgo Palazzo</u> VIA <u>Borgo Palazzo</u>																		N. CIV. <u>10</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 5 1 3 3 6																	
CATASTO <u>Boccaleone f.10; mp.1094</u>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>magazzino e abitazione</u>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>																		piano terreno									1 2									A=4																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2									B=6																	
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Della fine del XIX secolo o dell'inizio del XX il corpo A																		Corpo A: edificio interno rispetto alla cortina su strada posto al fondo di un lungo cortile acciottolato. Pianta a L. Altezza di due piani. Copertura a due falde									Muratura mista con intonaco Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
Probabilmente più recente il piccolo corpo B (magazzino)																		Corpo B: pianta rettangolare, altezza di un piano, copertura a due falde.									Contorni delle aperture in pietra artificiale																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Il corpo A è collegato con una terrazza all'edificio alla scheda n. 01.5.13.35. Entrambi gli edifici (A e B) sono addossati per un lato alla scheda 01.5.13.39									Demolizione del corpo B																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											Il corpo A pur mancando di spiccata qualificazione architettonica, è accettabile nel contesto ambientale																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <u>G.Colmuto Zanella-febbraio 1973</u>																										
NEG. 15.8a / 15.9a																											REVISIONATA DA <u>V.Zanella-marzo 1973</u>																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

