



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 12-12B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 3 3 8																	
CATASTO Boccaleone f.10; mp.1095																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2									A=5								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2									B=3								
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta quadran									Muratura mista, intonacata																										
Ristrutturazioni parziali interne di questo secolo																		golare, alto tre piani nel corpo su strada (B) e due in quello arretrato (A) con terminazione a terrazza sopra il primo piano a nord.									Solai in legno																										
																		Copertura a padiglione									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		Cortile acciottolato									Contorni delle aperture in arenaria (sfaldata)																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Facciata con quattro aperture ad arco ribassato al piano terra a gronda allineata con quella dell'edificio alla scheda 01.5213.37																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
NEG. 60.26a/60.32a/60.29a																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										

