




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																																										
DENOMINAZIONE Casa della Commissaria Vignola																		EPOCA sec.XVII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																																																										
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 21E-23																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																																																										
CATASTO Boccaleone f.27;mp.337																		USO ATTUALE negozio prodotti chimici, laboratorio di falegnameria e abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																																										
PROPRIETÀ privata																		COPERTURE																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		GRADO																																																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		PROTEZIONE PROPOSTA L'edificio con tutti gli elementi architettonici e decorativi segnalati																		<table border="1"> <tr> <td>NUMERO SCHEDA</td> <td colspan="9">0 1 5 1 4 0 1</td> </tr> <tr> <td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td colspan="4"></td><td>GRADO</td> </tr> <tr> <td>piano terreno</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>resto dell'edificio</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>spazi liberi</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td> </tr> </table>									NUMERO SCHEDA	0 1 5 1 4 0 1									a	b	c	d	e					GRADO	piano terreno	1	2	1	2	1	2	1	2	2	resto dell'edificio	1	2	1	2	1	2	1	2	2	spazi liberi	1	2	1	2	1	2	1	2	2
NUMERO SCHEDA	0 1 5 1 4 0 1																																																																																													
a	b	c	d	e					GRADO																																																																																					
piano terreno	1	2	1	2	1	2	1	2	2																																																																																					
resto dell'edificio	1	2	1	2	1	2	1	2	2																																																																																					
spazi liberi	1	2	1	2	1	2	1	2	2																																																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																																										
Edificio probabilmente del XVII secolo																		<i>breve</i> Edificio in testata di cortina lungo il torrente. Pianta irregolare.																		Muratura mista di ciottoli e laterizio																																																										
Deformazioni notevoli: rimaneggiamenti aperture su strada e all'interno; chiusura del portico a sud con serramenti in ferro e vetro e occultamento del portico a nord per l'aggiunta di un piccolo portico a un piano antistante (B); manomissione della cappellina; eliminazione di diversi elementi notevoli negli ambienti interni ed esterni (esistenti ancora qualche anno fa - v. foto Merisio)																		Altezza di tre piani più sottotetto il corpo principale; due piani attorno al cortile piccolo interno Copertura a padiglione. Originariamente l'edificio era aperto a sud con portico ad archi su colonne, a nord con portico architravato																		Spigoli in pietra squadrata Fronti intonacate Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture, colonne, strutture portanti dei ballatoi in arenaria																																																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																																										
BIBLIOGRAFIA																		Molti ambienti ed elementi architettonici di valore tristemente degradati: due piccoli portali su strada, uno a tutto sesto bugnato, l'altro architravato. Cortiletto interno con ballatoio in legno scolpito e parte centrale in ferro battuto (f.5e6). Finta finestra affrescata con motivo illusionistico di gusto popolare (f.7). Ambienti interni con soffitti a cassette																		Restauro generale conservativo degli elementi notevoli superstiti. Rifacimento intonachi. Ripristino del portico a nord eliminando il corpo B. Liberare cortile a sud dalle tettoie e dai depositi vari evidenziando nuovamente il portico																																																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Scheda bis ▶																		REDATTA DA G. Colmuto Zanella-aprile 1973																																																										
NEH.106.37/105.20a/105.22a /105.23a/105.18a/105.19a/105.15a																																				REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																																																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		VISTA DA																																																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Casa della Commissaria Vignola																				NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Borgo Palazzo										VIA Borgo Palazzo										N. CIV. 21E-23									
REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 78										REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973										VISTA DA									
																													
																													
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									