



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec.XIX-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo</b>									N. CIV. <b>25-25A-25F</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Boccaleone f.27;mp.1100</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		piano terreno								
																		resto dell'edificio								
																		spazi liberi								
																		DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
<b>Edificio del XIX secolo</b>									<b>Edificio d'angolo a pianta quadrangolare. Altezza di quattro piani. Copertura a padiglione</b>									<b>Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi</b>								
<b>Sec.XX: ristrutturazione a piano terra per negozi e aggiunti balconi verso il torrente</b>									<b>Fronte interna con ballatoi continui sui tre piani. Vano scale in posizione pressoché centrale con aperture binate ad arco sui ballatoi</b>									<b>Mensole e piane dei ballatoi in arenaria al 1° piano e in legno agli altri due. Semplici balaustre in ferro</b>								
																		<b>Zoccolo ad intonaco rustico</b>								
																		<b>Contorni finestre su strada in arenaria</b>								
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE									<b>Facciata su via Borgo Palazzo, angolata nella terminazione a est, ripartita da intonaco aggettante trattato da lesene. Due balconi in pietra artificiale su mensole di arenaria verso il torrente Morla</b>									<b>Togliere le parti chiuse dei ballatoi e corpi aggiunti e baracche. Rifacimento</b>								
BIBLIOGRAFIA									<b>Cornici aggettanti sopra le finestre del 1° piano. A piano terra una sola arcata</b>									<b>intonaco e cornici finestre (sfaldate)</b>								
DOCUMENTI ANNESSI									<b>ad arco ribassato su colonna in parte murata, probabile resto di un porticato</b>									REDATTA DA <b>G. Colimato Zanella-aprile 1973</b>								
<b>NEG.129.26/105.24a/105.26a/105.13a</b>																		REVISIONATA DA <b>V. Zanella-maggio 1973</b>								
																		VISTA DA								

