



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 250-27									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bocaleone f.27;mp.1480																											2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozi, magazzini, garages, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA						NUMERO SCHEDA											
																								0 1 5 1 4 0 3											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									A-B=3								
																		spazi liberi									C-D=6								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio della prima metà del XIX sec.																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare con sporgenza verso il cortile a mo' di torretta sul lato nord, simmetrica rispetto a quella dell'edificio adiacente (v.scheda 01.5.14.04) Altezza di quattro piani; copertura a padiglione									Muratura mista, intonacata. Solai in putrelle e laterizio. Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Chiusura del loggiato al 1° piano con serramenti in ferro e vetro																		Sul fondo del cortile il corpo B a due piani									Pilastrini dei loggiati in arenaria								
Ingombro parziale del cortile con bassi corpi di fabbrica (C e D) a un piano con copertura piana; magazzini e garages																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Nel corpo C muri in prismi e copertura in cemento								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte su strada anonima: portale e aperture per negozi a sesto ribassato. Fronte interna con portico e due ordini di logge ad archi ribassati su pilastri quadrati; terrazza sovrastante all'ultimo piano.									Nel corpo D struttura portante in ferro e manto in fibro-cemento								
BIBLIOGRAFIA																		Loggetta d'angolo all'ultimo piano del corpo a torre. Cortile in battuto di cemento deteriorato (già acciottolato)									PROPOSTE DI RESTAURO								
DOCUMENTI ANNESSI																											Rifacimento intonaco. Sostituzione contorni in arenaria. Liberazione cortile con osservazioni ripristino pavimentazione in ciottoli								
NEG.106.20a/105.28a/105.29a																											REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

