





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Casa già ZAnchi																		EPOCA sec.XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 27A...31C																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 0 4																	
CATASTO Boccaleone f.27;mp.1113																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,magazzino,non abitata																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				reste dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio degli inizi del XIX secolo																		Edificio in cortina:palazzo con cor																		Murature in mattoni, intonacate																										
Tamponamento in ferro e vetro del log-																		tile interno.Corpo su strada a pian																		Solai in legno																										
giato al 1° piano																		ta rettangolare alto quattro piani;																		Tetto con orditura in legno e manto																										
																		verso l'interno portico ad archi																		in coppi																										
																		e due ordini di logge trabeate																		Androne in lastre di arenaria con																										
																		Ali attorno al cortile quadrato ad																		cancello in ferro																										
																		un piano																		Portone in legno lavorato																										
																		Copertura a falde																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata simmetrica di qualificato																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		gusto neoclassico scandita da lese																		Rifacimento globale degli intonaci.Sosti																										
																		ne corinzie giganti:tre balconi con																		stituzione di cornici sfaldate.Vernicia-																										
																		ringhiera in ferro battuto al 1° pia																		OSSERVAZIONI re balconi.Ripristino completo																										
																		no;zoccolo bugnato;fascia a stucco sopra																		[dell'acciottolato]																										
BIBLIOGRAFIA																		Androne centrale con volta a botte ribassata.Soffitto piano nel																																												
PELANDI,1966;V,68-69																		portico caratterizzato da pilastri bugnati e archi																																												
																		a tutto sesto(salvo quelli centrali ribassati)Cor-																		E' l'edificio con fronte meglio disegna																										
DOCUMENTI ANNESSI																		tile ac-																		ta di questo tratto di cortina																										
NEG.106.17/106.18/105.30a/105.31a/105.																		ciottolato.Belle roste in ferro dei																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
32a																		negozi.Fascia decorata sotto la																		REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																		gronda sostenuta da mensole																		VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Casa già Zanchi																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Borgo Palazzo																		VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 27A-31C								
REDATTA DA G. Colmuto Zanella-aprile 73																		REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										