



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0151405																	
LOCALITA Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 31D-33A									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.27;mp.1115																		PROPRIETA privata									USO ATTUALE negozi,abitazione									a b c d e																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>									piano terreno 1/2								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				resto dell'edificio 1/2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				spazi liberi 1/2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI Edificio del 1930 circa (arch.P.Pizzigoni) Rifacimento intonaco facciata nel 1973																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cottina con pianta a L irregolare costituito da due corpi di fabbrica di altezze diverse col- legati con breve terrazza al 2° pia- no									STRUTTURE E MATERIALI Struttura in c.a. Muri di tamponamento in mattoni Solai misti in laterizio e c.a. Tetto misto in laterizio e c.a. Manto in coppi e in eternit (corpo B) (corpo A)																										
CORPO A su strada: altezza di sei piani, copertura a due falde																		CORPO B interno: altezza di tre piani, copertura a padiglione									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Facciata di impronta Novecento Scala esterna nel cortile con rampe strutturalmente evidenti, con pia- nerottoli intermedi chiusi da pare- te continua in vetro-cemento									OSSERVAZIONI Edificio in sé qualificato ma senza ricerca di legami con l'ambiente																										
BIBLIOGRAFIA PIZZIGONI, 1971																		Cortile lastricato									negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDDATTA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG.106.15/105.36a																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

