



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 35									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 0 6																	
CATASTO Bocaleone f.27;mp.1117-1118																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA'									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi (TERRAZZA)									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Ristrutturazione totale dopo il 1945																		Edificio in cortina a pianta irre									Struttura in c.a.,muri di tamponamento																										
di un vecchio edificio di cui resta																		golare.Corpo su strada a cinque									in mattoni.Solai misti in laterizio e																										
l'angolo smussato in via Cappuccini																		piani con tetto a due falde sfalsa									c.a..Tetto misto in laterizio e c.a. e																										
																		te									manto in eternit																										
																		Terrazza retrostante (in corrispon									Copertura terrazza in cemento																										
																		denza del mp.1117) sopra il piano									Su via Borgo Palazzo rivestimento																										
																		terra,sulla quale si alza verso est									piano terra e contorni aperture in																										
																		un corpo fino al 3° piano coperto									granito levigato, su via Cappuccini(B)																										
																		a terrazza,che prospetta su via Cap									Contorni in pietra artificiale																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO puccini																																			
																		Bei balconi in ferro battuto nella																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		terrazza verso il cortile									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Pergolato su tutta la terrazza																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											Edificio in contrasto con l'ambiente																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG.106.14/106.16/135.8/135.5																											REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

