



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo 35A/Cappuccini N. CIV. 1A-B																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 0 7																	
CATASTO Boccaleone f.27;mp.1119																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Ristrutturazione intorno al 1930 di un edificio preesistente formante identico angolo																		Edificio ad angolo tra due strade a pianta irregolare con spigolo curvo									Struttura con muri in pietrame (mattoni all'ultimo piano)																										
																		Altezza di tre piani più sottotetto									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi																										
																		Copertura a tre falde									Spigolo, rivestimento piano terra, balcone, contorni delle aperture in pietra artificiale																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Terrazza sopra il 1° piano nella parte terminale lungo via Cappuccini									PROPOSTE DI RESTAURO									Rifacimento intonaco su strada																	
																		Balcone al 1° piano su via Borgo Palazzo																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella									aprile 1973																	
NEG.104.32/106.13/106.10																											REVISIONATA DA V.Zanella									maggio 1973																	
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

