



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec?XV?-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA dei Cappuccini																		N. CIV. 3-5									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 0 8																	
CATASTO Boccaleone f.27;mp.1160																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE in stato di semi-abbandono									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada con il piccolo portale con lunetta																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio antico che ha subito vari rimaneggiamenti:elemento forse quattrocentesco il portalino;interventi del XVIII secolo; ristrutturazione recente del vano scale esterno																		Edificio d'angolo fra la via e un nuovo largo.Altezza di tre piani su strada (A) di due più sottotetto nel corpo interno (B) Pianta a L Copertura a padiglione nel corpo A a due falde nel corpo B									Muratura mista, intonacata Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni delle aperture parzialmente in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Insegna al n.5 di una vecchia trattoria (della "speranza") Portalino su strada architravato con lunetta cieca sovrastante molto antico																																			
BIBLIOGRAFIA																		Architrave d'ingresso alla trattoria in legno Cortiletto pavimentato in cemento con tetto in eternit									OSSERVAZIONI									Edificio degradato ma ben legato al contesto ambientale La cortina viene qui interrotta bruscamente da un complesso scolastico disam-																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
NEG.106.5/106.6/135.4a/135.7a																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										

