



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA dei Cappuccini																		N. CIV. 4																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Boccaleone f.27;mp.2158																		USO ATTUALE laboratorio artigiani,abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																													
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									A=3																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									B=5																										
																		spazi liberi																																			
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio probabilmente secentesco																		Edificio in testata di cortina																		Muratura mista, intonacata																	
Aggiunti corpi nel cortile (B)																		Pianta originaria a L (corpo A)																		Solai in legno																	
Aggiunto recentemente balcone in c.a.																		Altezza di tre piani																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Copertura a padiglione																		Ballatoi con struttura portante in arenaria(in piccola parte in legno) e ringhiera in ferro																	
																		Corpo B a un piano con copertura in parte piana e in parte a una falda																		Cortile in cemento martellinato																	
																																				Contorni aperture e colonne in arenaria																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte su strada a andamento sinuoso con varie aperture murate.																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Portale barocco ad arco ribassato con stemma in chiave																		Restauro fronte su strada																	
BIBLIOGRAFIA																		Porticato interno ad archi su colonne tuscaniche e su pilastri con volte a crociera																		OSSERVAZIONI																	
																		Ballatoi																		Notevole elemento della quinta di via Cappuccini																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozii, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																																			
NEG.104.34/106.7/104.37/106.4																																				REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																	
Scheda bis																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																	
																																				VISTA DA																	



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ Borgo Glazzo																		VIA dei Cappuccini																		N. CIV. 4									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 73																		REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																		VISTA DA									0 1 5 1 4 0 9																										
																																																																							
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					