



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA dei Cappuccini																		N. CIV. 2-2B																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Boccaleone f.27;mp .1127																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			NUMERO SCHEDA																																
												0 1 5 1 4 1 0																																
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		a b c d e									GRADO																	
																		piano terreno									3																	
																		resto dell'edificio																										
																		spazi liberi																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito intorno al 1910																		Edificio in cortina																		Muratura mista, intonacata								
																		Altezza di due piani																		Solai in legno								
																		Pianta quadrangolare																		Tetto con orditura in legno e manto								
																		Copertura a due falde																		in coppi								
																																				Contorni delle aperture e gronda in								
																																				pietra artificiale								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata con contorni delle aperture di tipico gusto liberty																		Rifacimento intonaco con salvaguardia della fascia sottogronda								
																		Fascia sottogronda affrescata																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973								
NEG.101.33/106.12																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

