



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 37									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Boccaleone f.27;mp.1128																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>												GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVIII secolo																		Edificio d'angolo fra due strade									Muratura mista, intonacata								
Sistemazione generale (positiva) nel 1965 c.																		a pianta irregolare con portico in terno quadrangolare con portico su due lati ad archi ribassati su colonne e breve loggiato									Solai misti in laterizio e c.a.								
Ristrutturazione piano terra per negozio di abbigliamento																		Corpo su strada a quattro piani; lati interni: altezza di due piani più sottotetto									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Colonne in arenaria sostituite da colonne in pietra artificiale																		Copertura a padiglione									Contorni delle aperture in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Rivestimento piano terra su strada in granito martellinato								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Cortile pavimentato in lastre di granito									Serramenti vetrine in ferro verniciato scuro								
																		Giardino ben curato sul retro									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973								
NEG.104.30/104.31/135.9a/135.11a																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

