




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI?-XVIII-XX									VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV.39F...43C									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 1 4																	
CATASTO Bergamo f.27;mp.1132																											2- NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, magazzini, lab. artigiano, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Elementi cinquecenteschi																		Edificio in testata di cortina a									Muratura mista, intonacata. Solai in le-																										
Interventi del XVIII secolo																		pianta irregolarmente quadrangolare									gno. Tetto con orditura in legno e manto																										
Rimaneggiate le ali lunghe attorno al																		con ampia corte interna, di carattere									in coppi. Androne con liste in arenaria																										
cortile (corpo C) all'inizio del XX se-																		rustico									e pavimento in ciottoli; cortile acciotto																										
colo e anche dopo; chiusura della log-																		Corpo su strada alto tre piani più									lato. Portone con antoni in legno e pic-																										
gia al 1° piano della controfacciata;																		sottotetto; ali intorno al cortile									chiotto in ferro. Zoccolo parte in intona-																										
aperture recenti per negozio a piano																		di uno-due piani. Controfacciata									co rustico e parte in graniglia (quest'ul-																										
terra																		con portico e logge trabeate									timo da sostituire)																										
																		Coperture a due falde																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ampio portale ad arco ribassato co-									Restauro conservativo del corpo verso la																										
																		me l'androne. Pilastri del portico									roggia. Rifacimento intonaci. Sostituzione																										
																		quadrati in pietra, con spigolo									rivestimento a piano terra su strada																										
																		smussato									con riforma di aperture e insegne.																										
BIBLIOGRAFIA																		Ambienti a piano terra in parte a																																			
																		volta. Interessante l'ala sud del cortile									con ingresso delimitato da paraste																										
																		(corpo B) scanalate e superiore fascia									affrescata: portico e loggiato trabea-																										
																		ti verso la roggia con colonne dai									bei capitelli e travi orizzontali e ba-																										
																		laustra in legno. Verso il cortile									finestre quadrate in arenaria con in-																										
																		ferriate									REDATTA DA G. Colmuto Zanella-aprile 1973																										
																											REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
NEG. 104.19/104.20/107.2/107.4/107.3/																																																					
104.15/104.14/135.14a/135.17a																																																					
Scheda bis																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 39F-43C									NUMERO SCHEDA																																			
																																				0 1 5 1 4 1 4																																												
REDATTA DA G. Colmuto Zanella-aprile 73																		REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																		VISTA DA																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																																																																																
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					