



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Chiesa parrocchiale di S.Anna</b>																		EPOCA <b>sec.XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Borgo Palazzo VIA piazza S.Anna</b>																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 1 6																	
CATASTO <b>Boccaleone f.27;mp.S</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ <b>religiosa</b>																		USO ATTUALE <b>culto</b>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11-13 Vincolo Soprintendenza 25-6-62</b>																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruita tra il 1841 e il 1856 dall'architetto G.Berlendis, in luogo di una piccola chiesa secentesca. Campanile posteriore (arch. E. Caffi) Restauro recente della facciata con aggiunta di lapide marmorea (fuori luogo)																		Impianto quasi a croce greca con cupola centrale avvolta in tamburo cilindrico con terminazione tronco conica e lanterna superiore									Murature in pietrame intonacate																										
Sul retro addossata piccola costruzione per cabina elettrica e un corpo basso a un piano con copertura piana che circonda l'abside																		Campanile su strada, rispetto alla facciata <u>aggettante</u> a pianta quadrata									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Faccia scandita da alte semicolonne corinzie; finestra termale e timpano nella parte superiore della facciata																																			
BIBLIOGRAFIA SUARDI, 1856; "Guida", 1878; FORNINI, 1905, 392; GASDIA, 1924, 29; S. ANGELINI, 1952; PELANDI, 1966, V, 47; ZANELLA, 1971, 188																		Cupola e calotta dell'abside con cassettoni prospettici in stucco									OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>G.Colmuto Zanella-aprile 1973</b>																										
NEG.104.7/104.9/104.11/104.16																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella-maggio 1973</b>																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

