



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio pluriuso																		EPOCA sec.XX dopo '45																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																																												
LOCALITÀ Borgo Palazzo																		VIA Borgo Palazzo,51;via A.Maj																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																																												
CATASTO Boccaleone f.27; mp. 1725; 343; 17384																		N. CIV. 34-36																		NUMERO SCHEDA																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE banca,teatro,negozi, abitazione																		0 1 5 1 4 1 7																																												
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																																								
																								a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																																								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		GRADO																																																														
PROTEZIONE PROPOSTA																		a b c d e																																																														
																		piano terreno 1 2																																																														
																		resto dell'edificio 1 2																																																														
																		spazi liberi 1 2																																																														
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
Costruito tra il 1961 e il 1965 (arch. Panigada) in luogo di un edificio preesistente																		Edificio d'angolo tra una strada e una piazza a pianta irregolare																		Struttura in c.a.																																												
Il corpo A a due piani sulla piazza è la ricostruzione nello stesso stile della casa "Noli"(fine '800)																		Stretto corpo a tre piani porticato su piazza S.Anna(A).Copertura a semipadiglione.																		Muri di tamponamento in mattoni																																												
																		Corpo B:lungo corpo a sei piani con fronte su via a.May(parte nord ovest di cinque piani e parte a sud a due piani)																		Fronte intonacata sulla piazza,rivestita di marmo travertino e cipollino verso via A.May(lo stesso rivestimento hanno le parti del sottopasso)																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Solai misti in laterizio e c.a.																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Passaggio pubblico da via A.May e la piazza;ingresso al "teatro del borgo"all'angolo del passaggio pedonale																		Tetto misto in laterizio e c.a.																																												
																		A vetrata continua tutto il 1° piano del corpo B, aggettante																		Manto in coppi nel corpo A.																																												
BIBLIOGRAFIA																		PROPOSTE DI RESTAURO																		OSSERVAZIONI																																												
PELANDI, 1966,V,56																																																																																
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973																																												
NEG. 104.3 / 104.8 / 108.4 / 135.31																																				REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

