COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XX dopo'45

LOCALITÀ: Borgo Palazzo — VIA: Borgo Palazzo — N. CIV.: 53

CATASTO: Boccaleone f.27; mp. 1140

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozi, uffici, abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 1 4 2 0

GRADO: a b c d e — 5

piano terreno 1 2 — resto dell'edificio 1 2 — spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Costruito nel 1965 circa

DATI TIPOLOGICI
Edificio in cortina a pianta irregolare.
Due corpi di fabbrica a sei piani collegati sul lato nord-ovest da corpo di fabbrica a due piani, con adiacente passo carrale

STRUTTURE E MATERIALI
Strutture in c.a.
Muri in mattoni
Solai misti in laterizio e c.a.
Tetto misto in laterizio e c.a.
Fronti intonacate su strada con rivestimento del piano terreno in granito
Mattoni a visra all'interno
Contorni delle aperture su strada in cemento

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Su strada portico a piano terreno
Ultimo piano arretrato
Sul retro garage a piano interrato
Giardino tra i due corpi di fabbrica a sei piani

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI
NEG. 104.6 / 108.33a / 135.32 /108.34a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA: G.Colmuto Zanella -aprile 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella -maggio 1973

VISTA DA

Via Colleoni
S
Piazza S. Anna
1266
b
1785
7384
343
Via Angelo Mai
Palazzo
Via V.Ghislandi
2159
1139
Borgo
4077
1140
1142
1144
345
1263
1147
Via B. Bono
SCHEDA 01.5.14.20
SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA