



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 53B-55A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Boccaleone f.27; mp.1142																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio, moto, officina e abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada, portico e loggiato																											resto dell'edificio								
																											spazi liberi								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio con elementi del portico databili al '600																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare alto quattro piani con copertura a due falde									Muratura mista, intonacata								
Facciata ristrutturata in questo secolo																		Corpo B: a due piani con copertura a due falde, collegato a quello su strada da un corpo a un piano coperto a terrazza (C)									Solai in legno. Volte a piano terra								
Tamponamento di due luci del portico per la costruzione del corpo C.																		Corpo staccato nel cortile (D) a un piano con copertura a padiglione.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi (A e B) e marsigliesi (D)								
Costruita torre dei servizi su un lato della fronte interna																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni delle aperture, colonne, gradini scala in arenaria								
Aggiunta nel cortile del corpo D.																		Stretto androne con volta a botte									Alcuni contorni in legno								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte interna a portico (archi su colonne) e tre ordini di logge - trabeate soprastanti									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Scale in vista su un lato del loggiato									Liberazione del portico con eliminazione del corpo, Eliminare gabinetti esterni dal loggiato. Riacciottolare il cortile.								
BIBLIOGRAFIA																		Cortile in parte acciottolato, in parte asfalto con un'aiuola.									OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																	
NEG. 10 ^o .37 / 108.29 / 108/31 / 108.30																											REDATTA DA G.Colmuto Zanella aprile 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

