



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 4 2 2																																												
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 55B-57																																																																							
CATASTO Boccaleone f.27; mp. 1144																		USO ATTUALE negozi, lab.artigiano, abitazione																		GRADO a b c d e A=3 B=5 C=6																																																					
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI																											STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE																		UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada, spazio verde sul retro																		piano terreno 1 2									recto dell'edificio 1 2									spazi liberi 1 2									DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Edificio ottocentesco ristrutturato in parte (corpo A) nel 1932																		DATI TIPOLOGICI Corpo A: edificio in cortina con pianta a L.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi (corpo A e B) in eternit il corpo C. Contorni aperture in facciata in pietra artificiale																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Facciata con contorni delle aperture di gusto neorococò Fronte interna con grandi aperture vetrate Androne con soffitto piano Ampio spazio verde retrestante Cortile pavimentato in cemento																		PROPOSTE DI RESTAURO Demolire corpi B e C molto degradati																																																					
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI Il corpo B forma unità con quello adiacente della scheda n.01.5.14.21.																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973																																																					
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 108.35:138.7a / 108.26 / 138.6a																		negozzi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REVISIONATA DA V.zanella -maggio 1973																																																					
VISTA DA																																																																																									

