



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		NUMERO SCHEDA 0151425								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA B.Bono																		N. CIV. 20-20B									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO								
CATASTO Boccaleone f.27; mp. 1147; 345																		USO ATTUALE negozio, abitazione																																			
PROPRIETÀ privata																																																					
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐																		UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno 1 2 3 4 5 6 7 8 9																		3								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio 1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
																											spazi liberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito intorno al 1915																		Edificio d'angolo alto tre piani con corpo sporgente a sud a un piano coperto coperto a terrazza									Muratura mista, intonacata																										
Ristrutturazione del piano terra per negozi																											Solai misti																										
																											Copertura piana in cemento																										
																											Contorni finestre in pietra artificiale																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Contorni delle aperture e parapetti di elaborato gusto liberty																																			
																		Veranda e altre vetrate colorate																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973																										
NEG. 108.19 / 108.38 / 108.20																											REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

