



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Anghinelli																		N. CIV. 14-14A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 3 6																	
CATASTO Bocaleone f.10; mp. 455-4426																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito nella seconda metà del XIX secolo																		Edificio con pianta a L ad andamento curvilineo alto due piani che si svolge attorno a un cortile									Muratura mista, intonacata																										
Interventi nel corpo A all'inizio del XX secolo																		Ballatoio continuo al 1° piano e balconcini con scale d'accesso dal piano del cortile al piano rialzato									Solai in legno																										
																		Copertura a due falde e a padiglione									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Il corpo A chiude con volume adeguato la via									Liberare il cortile																										
																		Cortile degradato ingombro dall'edificio alla scheda 01.5.14.37																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973																										
NEG. 106.29 / 106.30 / 106.26 /130.17a																											REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

