

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec?XXprima'45

LOCALITÀ Borgo Palazzo — VIA Anghinelli — N. CIV. 14

CATASTO Boccaleone f.10; mp. 1197

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE magazzino, mobili, abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottima condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 4 3 8

GRADO 5

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio dell'inizio del XX secolo Probabilmente più antico il corpo B,in cui sono stati aperti in epoca recente due finestroni nel sottotetto

DATI TIPOLOGICI

Edificio interno rispetto alla strada a pianta irregolare Altezza di tre piani con copertura a padiglione il corpo A Altezza di due-tre piani con copertura a due falde il corpo B

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura in pietrame intonacata Solai in legno (B)e in ferro e laterizio (A) Tetto con manto in marsigliesi

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Spigolo ovest arrotondatoK Nel corpo A portico su colonne con capitelli di varia forma nella zona corrispondente allo spigolo.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

NEG. 106.31 / 140.13 / 140.10

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973

REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973

VISTA DA


Torrente Morlo
Via Anghidelli
Via Torrella
Via Borgo Palazzo
Via Mad Neve
Via dei Cappuccini
456
455
4426
1201
1202
2551
2919
3013
3287
1204
1200
1199
2767
1195
2716
1100
1480
1113
1115
1118
1117
337
1060
SCHEDA 01.5.14.38
SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA