



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>secXVIII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Borgo Palazzo</b> VIA <b>Borgo Palazzo</b>																		N. CIV. <b>28-28A</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Boccaleone f.10; mp. 1200</b> ( <b>angolo via Anghinelli</b> )																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozi, abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						NUMERO SCHEDA											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																											0 1 5 1 4 4 0								
PROTEZIONE PROPOSTA																											GRADO								
																											a b c d e								
																											3								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo																		Edificio d'angolo fra due strade									Muratura mista, intonacata								
Coperto in parte il cortile fino all'altezza del 1° piano																		con pianta irregolarmente a U									Solai in legno.Volte a piano terra								
Chiuse due arcate di un antico loggiato nella controfacciata																		Altezza di quattro piani									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Ristrutturazione quasi totale del piano terra per negozio.																		Copertura a falde									Contorni delle finestre e del portale in arenaria								
																		Ballatoi e scale esterne su tre piani attorno al cortile									Rivestimento piano terra in ceppo levigato.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Lungo androne con soffitto piano Portalino ad arco a tutto sesto in pietra.									Modificare piano terra Sostituire contorni in arenaria sfaldati.								
																		Coronamento aggettante delle aperture al 1° e 2° piano									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Negozio al n.28A con volta a botte																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAITTA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973								
NEG. 106.33/ 106.34/ 140.12/ 140.14																		Aperture e rivestimento e insegne negozio in contrasto con l'ambiente.									REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

