



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 4 4 1								
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 30-30A																																			
CATASTO Boccaleone f.10; mp. 1199																																				GRADO a b c d e 3																	
PROPRIETA' privata USO ATTUALE negozio, abitazione																																																					
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'																																			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				piano terreno 1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio 1 2																	
																																				spazi liberi 1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI Edificio del XVIII secolo Ristrutturazione totale del piano terra per negozio Nel cortile:aggiunta tettoia e corpo B, a un piano con copertura piana Sostituzione ballatoi																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta ori- ginariamente a L Cortile interno con ballatoi d'an- golo su tre piani Copertura a due e una falda Altezza di quattro piani																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture in arenaria Rivestimento piano terra in lastre di cemento martellinato. Serramenti negozi in alluminio Ballatoi in cemento. Cortile in battu- to di cemento. Tettoia con copertura a mensola in travetti di legno.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO Riforma vetrine. Liberare cortile																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 179.17 / 179.18 / 179.19																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATTA DA F.Colmuto Zanella -aprile1973																	
																																				REVISIONATA DA V.Zanella -maggio1973																	
																																				VISTA DA																	

