COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec.XVIII-XX

LOCALITA Borgo Palazzo — VIA Borgo Palazzo — N. CIV. 32-32A

CATASTO Boccaleone f.10; mp. 2767

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE negozio, lab. artigiani, abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 4 4 2

GRADO

	a	b	c	d	e
piano terreno	1 2				
resto dell'edificio	1 2				
spazi liberi	1 2				

A-C=3
B=5

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Corpi A e C del XVIII secolo
Costruzione del corpo B intorno al 1950;
Murato in epoca non recente il portico nel corpo a un piano C.
Varie superfetazioni interne nel corpo A;modificate aperture a piano terra su strada per negozi.

DATI TIPOLOGICI

Corpo A:in cortina;altezza di quattro piani. Pianta quadrangolare originariamente con due ali basse sul retro. Copertura a falde.
CorpoB:(pianta rettangolare,altezza di due piani,copertura a padiglione)collegato da un corpo a un piano coperto a terrazza e originariamente porticato(C)al corpo su strada.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Fitta serie di aperture in facciata
Due portalini d'ingresso ad arco a tutto sesto con lunghi androni in corrispondenza coperti da volta a botte
Colonne del portico murato con capitelli lavorati
Cortile acciottolato separato dal giardino retrostante da due pilastri in arenaria e barriera in ferro.

STRUTTURE E MATERIALI

CorpoA: muratura mista, intonacata
Solai in legno; tetto con orditura in legno e manto in coppi
CorpoB;struttura in c.a.;muri di tamponamento in mattoni;solai misti in laterizio e c.a.Tetto con manto in eternit.
Un negozio con contorni in pietra artificiale e uno con contorni in marmo.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Ristrutturazione interna del corpo A
Riapertura del portico nel corpo C

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

NEG. 179.36 / 179.25 / 179.21 /179.23
179.24
Scheda bis

REDATTA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973
REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973
VISTA DA

SCHEDA OI.5.I4.42
SCALA I:I000
0
20
40
Via Borgo Palazzo
Torrente Morla
Via Torretta
Via dei Cappuccini
456
455
4426
1197
1201
3013
1202
2919
2551
3287
1200
1199
1195
1204
1100
1480
1113
1115
1118
1117
337
1060
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale

LOCALITÀ Borgo P lazzo VIA Borgo Palazzo N. CIV. 32-32A

NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 4 4 2

REDATTA DA G.Colmuto Zanella aprile73 REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973 VISTA DA

altri elementi di identificazione grafica e fotografica