



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 36B-38									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 4 4																	
CATASTO Boccaleone f.10;mp.2766																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo																		Corpo A: in cortina a pianta rettan-									Muratura mista, intonacata																										
Creata apertura rettangolare su strada																		golare, alto due piani; copertura a									Solai in legno																										
per negozi																		due falde									Tetto con orditura in legno e manto																										
Posteriore il corpo B; che ha occupato																		Corpo B: a un piano con copertura									in coppi (nel corpo A), in marsigliesi																										
lo spazio originariamente libero sul																		pianta a terrazza									e in cemento nel corpo B																										
retro (sec.XX)																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Portalino ad arco a tutto sesto in									Eventuale demolizione del corpo B																										
																		pietra e androne con volta a botte									Rivedere apertura negozio																										
																		Marcapiano																																			
																		Gronda molto aggettante																																			
BIBLIOGRAFIA																		Minimo lo spazio libero tra il cor-									OSSERVAZIONI																										
																		po A e B																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
NEG.105.34/179.35/180.4a																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

