




| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio residenziale | | | | | | | | | EPOCA | | | | | | | | | sec.XVII?-XIX | | | | | | | | |
| LOCALITÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Borgo Palazzo VIA Torretta | | | | | | | | | N. CIV. | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CATASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | Boccaleone f.10;mp.1202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | privata | | | | | | | | | USO ATTUALE | | | | | | | | | abitazione | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | COPERTURE | | | | | | UMIDITÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | P.R.G.n.a. art.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | fronti su strada,cortile,androne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | 0 1 5 1 4 4 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | a b c d e | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio di origine forse secentesca | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sostituzione dei ballatoi in legno con ballatoi in c.a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rimaneggiamento di aperture su strada . In parte modificati i muri dei bracci interni | | | | | | | | | Edificio d'angolo fra una strada e una piazzetta di carattere rustico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pianta quadrangolare con cortile interno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di tre piani (tranne il lato di fronte all'ingresso probabilmente posteriori a un piano) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ballatoi attorno al cortile | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coperture a una o due falde | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Piccola edicola con quadro della | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Madonna sul muro verso la piazzetta | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Parti di muratura con grossi conci di pietra o in borlanti, antiche | | | | | | | | | Restauro integrale su strada;ristrutturazione interna,rispettando il cortile | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Androne con travetti in legno e vista | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elemento urbanisticamente importante che | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | forma ambiente con l'edificio posto sull'altro lato della via (dall'interessante | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | portale e androne) al n.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | NEG.130.22a/130.20a/130.30a/130.29a/180.8a/180.18a | | | | | | | | | no terreno sulla piazza | | | | | | | | | REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Scheda bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Borgo Palazzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIA Torretta | | | | | | | | | N. CIV. 2 | | | | | | | | | 0 1 5 1 4 4 7 | | | | | | | | |
| REDATTA DA G. Colmuto Zanella - aprile 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V. Zanella - maggio 1973 | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altri elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |