



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Torretta									N. CIV. 2D-2C									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Boccaleone f.10;mp.2919									USO ATTUALE magazzino, negozio stoffe, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									1 2 3 4 5								
									resto dell'edificio									1 2 3 4 5								
									spazi liberi									1 2 3 4 5								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio costruito intorno al 1930									Edificio quasi isolato pianta quadrangolare; altezza di due piani. Copertura a padiglione Portico antistante il cortile a nord su colonne in cemento e sopra stante terrazza piana									Muratura in mattoni, pilastri in c.a. Solai misti Tetto misto in laterizio e c.a. con copertura in coppi Contorni delle aperture in cemento martellinato e pietre								
PROPRIETARIO ATTUALE									Cortile verso nord con aiuole e lastre di cemento									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973								
NEG.130.19a/180.16a																		REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																		VISTA DA								

