



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 4 6 0																										
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 60									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																										
CATASTO Boccaleone f.10 ; mp.1184																		USO ATTUALE banca, abitazione																																												
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Costruito intorno al 1930																		Edificio in cortina a pianta irregolare									Muratura mista, intonacata																																			
Modificato nel 1973 il piano terra unificato ora al mp.1183 (v.scheda 01.5.14.61)																		Altezza di quattro piani									Solai misti in laterizio e c.a.																																			
																		Copertura a padiglione									Tetto con manto in coppi																																			
																											Contorni aperture in pietra artificiale																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		Piano terra unificato funzionalmente all'edificio sul mp.1183																																												
																		La fronte forma risega nella cortina sulla via																																												
																											OSSERVAZIONI																																			
BIBLIOGRAFIA																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																																			
NEG. 107.5 / 127.30a																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																																			
																											VISTA DA																																			

