COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Banca e edificio residenziale — EPOCA: sec.XX prima '45

LOCALITÀ: Borgo Palazzo — VIA: Borgo Palazzo — N. CIV.: 62

CATASTO: Boccaleone f.10; mp.1183

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: banca, abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 5 1 4 6 1

GRADO: 3

piano terreno 1/2 | resto dell'edificio 1/2 | spazi liberi 1/2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Costruito intorno al 1920-30
Rifacimento intonaco e modifiche interne a piano terra nel 1973

DATI TIPOLOGICI
Edificio d'angolo tra la via e la piazza a pianta rettangolare
Altezza di quattro piani (lievemente più alta la parte centrale sulla piazza)
Copertura a padiglione e a due falde
Balconi verso l'interno

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura mista, intonacata
Solai misti in laterizio e c.a.
Tetto misto in laterizio e c.a.
Contorni aperture in pietra artificiale

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO
Elemento urbanisticamente importante

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI
Elemento urbanisticamente importante ormai inserito nell'ambiente della piazza

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.109.22a/128.28a/127.29a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973
REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973
VISTA DA

Via Angelo Cassina
Via Torretta
Via Ambrogio da Calepio
Via Borgo Palazzo
Via dei Cappuccini
Rio Morlana
1194
2765
2404
2333
2330
2321
2322
2331
2727 b
1192
1191
1190
1189
1188
1187
1186
1185
1184
1118
1119
1128
342
1117
1127
1132
1134
1136
2158
1148
SCHEDA OI.5.14.61
SCALA 1:1000
0
20
40