




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0151463																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Ambrogio da Calepio																		N. CIV. 2-2A									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Boccaleone f.10; mp.2321																		USO ATTUALE abitazione									a b c d e									5																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI Costruito intorno al 1920																		DATI TIPOLOGICI Edificio ad inizio di brevè cortina a pianta rettangolare									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata																										
Aggiunta tettoia in ondulato plastico sopra la terrazza dell'ultimo piano																		Altezza di quattro piani									Solai in putrelle e laterizio																										
																		Copertura a due falde									Pilastri del portico in mattoni																										
																		Due ali sul retro a un piano coperte una a terrazza e l'altra a una falda (B)									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Contorni aperture in facciata di tardo e semplificato gusto liberty									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Fronte interno aperto a loggiato, in parte chiuso a veranda, su due piani e con terrazzo in corrispondenza dell'ultimo									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAITTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
NEG. 109.21a/127.28a/127.27a																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA