



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XIX-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Borgo Palazzo</b> VIA <b>Cassina</b>																		N. CIV. <b>8</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Boccaleone f.10; mp.2233</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata,</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Corpi B-C del XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta ret-									Muratura mista,intonacata								
Corpo A databile al 1925																		tangolare con due ali sul retro									Solai in legno								
Ripresa recente della facciata																		Corpo A alto 4 piani più sottotet-									Tetto con orditura in legno e manto in								
																		to.Copertura a due falde									coppi (B) e in marsigliesi(A e C)								
																		Corpo B di 1 piano coperto con una									Contorni aperture in pietra artificiale								
																		falda																	
																		Corpo C di due piani coperto a due																	
																		falde																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata di gusto classicheggiante																	
																		con bifora centrale sopra il portone																	
																		Cortile con ghiaia																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA <b>G.Colmuto Zanella-aprile 1973</b>								
NEG.127.12a/127.18a/127.17a																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella-maggio 1973</b>								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

