



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Cassina																		N. CIV. 8A-8B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 6 6																	
CATASTO Boccaleone f.10; mp.2404																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE magazzino, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito intorno al 1965																		Edificio in testata di cortina									Struttura in c.a. lasciata in vista																										
																		Corpo A a pianta quadrangolare, al-									Muri di tamponamento in mattoni, into-																										
																		to 5 piani con copertura a due fal-									naciati																										
																		de									Rivestimento piano terra in marmo																										
																		Corpo B a un piano con copertura									Pensilina in c.a.																										
																		piana									Piccola tettoia in ondulato plastico																										
																		Pensilina tra i due corpi di fab-																																			
																		brica																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
																		Balconi continui sulla fronte verso																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		strada									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Cortile sopraelevato rispetto alla																																			
																		strada con lucernario																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
NEG.180.27a/127.15a/127.14a																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

