COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Fontana — EPOCA sec.XIX

LOCALITA Borgo Palazzo ~~via~~ Biazza S.Anna — N. CIV.

CATASTO Boccaleone f.10; suolo pubblico

PROPRIETA comunale — USO ATTUALE fontana ornamentale

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE PP.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 4 6 7

GRADO a b c d e — 2

piano terreno 1/2 — resto dell'edificio 1/2 — spazi liberi 1/2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Fontana del secolo scorso, sistemata nella piazza nel 1953 (proviene da un edificio demolito nella zona)

DATI TIPOLOGICI

Vasca circolare con tazza centrale dalla quale emerge un elemento architettonico a torre, terminante con un puttino che cavalca un cigno

STRUTTURE E MATERIALI

Fontana in marmo con marciapiede in arenaria

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

La fontana è in posizione non baricentrica nella piazza, la cui parte centrale è sistemata a aiuole e vialetti con alberi. Sono inseriti nella piazza: gabinetti pubblici sotterranei con prese di luce in vetro-cemento; un'edicola per giornali; una cabina telefonica e una ~~negozi, attività artigianali, vetrine, insegne ecc.~~ baracca provvisoria in lamiera e una cabina per la pesa pubblica

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.104.10

REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA