



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45																		1. VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Boggo Palazzo VIA Ghislandi																		N. CIV. 1																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Boccaleone f.10; mp.2719																		USO ATTUALE forno, negozio, abitazione																		2. NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		le fronti esterne dei due edifici (A e B) e lo spazio verde																		piano terreno								
																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito interno al 1920																		Corpo A: edificio che forma unità su strada con l'edificio alla schiena da 01.5.14.71 col quale ha un lato in comune. Pianta quadrangolare																		Muratura mista, intonacata nel corpo A								
																		Altezza di 3 piani. Sul retro corpo a un piano aggettante coperto a terrazza. Copertura a padiglione																		Muratura in mattoni nel corpo B								
																		Corpo B: sul fondo della corte, tenuta in parte a giardino, vecchio edificio di servizio a due piani (originariamente usato come rimessa e magazzino) Copertura a due falde con timpano centrale inserito																		Solai in legno								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi								
																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: bel portoncino originale su strada. Nel corpo B aperture laterali al 1° piano con grigliati in coppi, al centro apertura arcuata con terminazione a festonatura in legno sottogronda																		PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA G. Colmuto Zanella - aprile 1973								
NEG. 127.33a/127.35a/127.37a/127.34a																																				REVISIONATA DA V. Zanella - maggio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

