



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE Magazzini, garages												EPOCA sec.XX						1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0151473																																																					
LOCALITÀ Borgo Palazzo						VIA Ghislandi (passaggio interno)						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																																											
CATASTO Boccaleone f.10; mp.2332						USO ATTUALE magazzini, garages						a b c d e									6																																																											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ						piano terreno									1/2																																																								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		resto dell'edificio									1/2																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																		spazi liberi									1/2																																																					
DESTINAZIONE DI PIANO																																																																																
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																												
Costruzione del XX secolo più recente il corpo B																		Due corpi di fabbrica a pianta rettangolare normali tra di loro adossati ad altri edifici, interni rispetto alla strada. Corpo A a due piani, con copertura a due falde; una scaletta esterna dà accesso al 1° piano. Corpo B a un piano con copertura a una falda e piana, in parte a portico.																		Muratura in mattoni, intonacata Scale in ferro Contorni aperture in arenaria e finestre con inferriata																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
BIBLIOGRAFIA																		PROPOSTE DI RESTAURO																		OSSERVAZIONI																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negoz, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																																												
NEG. 126.31a/128.3a																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

