



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Gnislandi (p.zza S. Anna) n.2/ Borgo Palazzo 62-66																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 7 4																	
CATASTO Boccaleone f.10; mp.1174																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE negozi, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA'									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P?R?G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito intorno al 1915																		Edificio d'angolo con pianta a L									Murature miste, intonacate																										
																		Altezza di tre piani più sottotetto									Solai in legno																										
																		Ballatoi continui sui due piani									Tetto con orditura in legno e manto																										
																		(con pilastri di sostegno che par									in coppi																										
																		tono da terra) chiusi in parte a ve									Contorni aperture in pietra artificiale																										
																		randa																																			
																		copertura a padiglione																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Spigolo arrotondato sull'angolo																																			
																		Elementi decorativi attorno alle																																			
																		aperture e ai balconi di gusto li-																																			
																		berty																																			
BIBLIOGRAFIA																		Cortile in arte acciottolato, in									OSSERVAZIONI																										
																		parte battuto di cemento																																			
																		Fronti unitarie sulle due vie																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
NEG. 107.34/109.25a/126.30a																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										

