



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 68-78A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 4 7 5																	
CATASTO Boccaleone f.10; mp.1172																		USO ATTUALE negozi,laboratorio,abitazione									2 - NECESSITA' DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETA' privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA' <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a.art.11																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno									d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		piano terreno									1 2									3																	
fronti su strada e sul cortile; tipologia ballatoi																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo;modificato il piano terra su strada per negozi																		Edificio in cortina costituito da due corpi di fabbrica a L che si svolgono attorno a un cortile quadrato									Murature miste, intonacate																										
																		Corpo A su strada a quattro piani									Solai in legno.Ambienti a volta a piano terra. Tetto con orditura in legno e man																										
																		corpo B a tre piani									to in coppi																										
																		Ballatoi continui su tutti i lati e tutti i piani									Contorni finestre in arenaria																										
																		Copertura a falde									Contorni aperture ingresso e negozi in marmo																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Ballatoi con plane in arenaria e mensole in parte in arenaria, in parte in ferro																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ampio androne con volta ad arco ribassato									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Cortile in battuto di cemento, già acciottolato									Ripristino aperture piano terra su strada(soprattutto il portone)Riacciottolamento																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI il cortile.Ristrutturazione interne.																										
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
NEG.128.3a/181.4a/ 181.5a																		negozi, attivita' artigianali, vetrino, insegna, ecc.									REDAITTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

