




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Casa Guadalupi																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo																		N. CIV. 78B-80E									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Boccaleone f.10; mp.1170																		USO ATTUALE negozi,abitazione(in parte inutilizzato)									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n; a. art. 11																		piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio della fine del XIX secolo																		Edificio originariamente a testata									Muratura mista, intonacata								
Coperto il cortile con tettoia																		di breve cortina									Solai in legno (travi a vista nel loggia								
																		Pianta rettangolare con lato lungo									to al 3° piano)								
																		su strada e ampio cortile rettango-									Tetto con orditura in legno e manto in								
																		lare interno con portico e logge su									coppi								
																		quattro lati									Androne pavimentato in ciottoli con li-								
																		Quattro piani più sottotetto il corti-									este di arenaria; cortile in battuto di								
																		po su strada;due piani i corpi in-									cemento.Tettoia in cortile in lamiera								
																		terni. Copertura a padiglione									e in ondolux								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata simmetrica lievemente agget-									Liberare il cortile dalla tettoia e lo								
																		tante al centro con gli spigoli bu-									spazio originariamente libero a est(cort								
																		gnati;piano terra scandito da aperte									poB)								
																		re ad arco con bei serramenti in le									L'edificio riprende in modo dignitoso la								
BIBLIOGRAFIA																		gno e lunette in ferro;balcone sopra									antica tipologia bergamasca del portico a								
																		il portale al 1°piano e ai lati.Ti-									nativamente arcuato e timpanato e								
																		nestre al 1°piano con timpano alter-									archi ribassati su colonne e dei foggianti								
DOCUMENTI ANNESSI																		parapetto con testine nella parte									sovrastanti con numero doppio di archi								
NEG.128.5a/128.6a/126.32a/128.25a/128.8a																		centrale;gronda su mensole lavorate									REDAITTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973								
Scheda bis																		sottogronda a cassettoni.									REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																		Androne con soffitto dipinto									VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																										
DENOMINAZIONE Casa Guadalupe																		LOCALITÀ Borgo Palazzo																		VIA Borgo Palazzo									N. CIV. 78B-80E									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA G. Colmuto Zanella-apr. 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-maggio 1973																		VISTA DA									0   1   5   1   4   7   6																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												